



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان روابط کار

بسم تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ساعت: ۱۰:۱۶
پوست: دارد



۳- دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل ۳۱۲

الف- خلاصه نتایج آزمون های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی


| نتیجه آزمون ^۱ | مقدار اندازه گیری - شده (N) | سطح حفاظتی مرجع (N) | | | | استاندارد | آزمون |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----|----|----|---|------------------------------------|
| | | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | | |
| سطح حفاظتی ۴ | ۶۵/۱۵۵ | ۷۵ | ۵۰ | ۲۵ | ۱۰ | بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570 | مقاومت در برابر جرح خوردگی (بارگی) |
| سطح حفاظتی ۳ | * | | | | | | |
| سطح حفاظتی ۲ | * | | | | | | |
| سطح حفاظتی ۱ | * | | | | | | |
| --- | ۵۰/۵۷۱ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۴۰ | بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570 | مقاومت در برابر سوراخ شدن |
| --- | | | | | | | |

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت * مشخص می شود.

مقاومت پارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح سه حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح یک حفاظتی می باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرح خوردگی

| Test No. | Max Load N | Break mm |
|----------|---------------|-------------|
| 1 | 65 155 | 104 520 |





جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان روابط کار


بسمه تعالی

شماره: ۸۶۵۸۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
ساعت: ۱۰:۱۶
پوست: دارد



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

| Test No. | Max Load N | Break mm |
|----------|---------------|-------------|
| 1 | 50.571 | 18.377 |



www.mcls.gov.ir

تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کد پستی ۱۲۵۷۹۶۵۵۹۹ - تلفن: ۶۶۶۹۷۷۱۱ -

نمایر: ۶۲۲۹۳۰۵۰